

FICHA TÉCNICA MF 10P



POLÍMERO PASTOSO



FICHA TÉCNICA MF-10P



KIT DE REPARACIÓN

Disponible en formato 750 gramos.
Cada envase contiene:

- Solvente
- Primer
- Catalizador
- Guantes
- Resina
- Espátula
- Palo Revolvedor
- Brocha

MF-10P es un Polímero Pastoso para reparaciones en frío sobre cubiertas de caucho y sus propiedades formuladas para aplicación en ángulos y sobre cabeza. Tan solo requieres de 30* a 60 minutos para disponer del equipo.

Permite efectuar reparaciones a todo de daños sobre la cubierta de caucho donde las propiedades físicas son similares al original con gran flexibilidad y adherencia. Puedes efectuar reparaciones en cualquier tipo de correa transportadoras que estén fabricadas en base a caucho.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Bajo costo de mantención
- Mayor productividad
- Mínima dotación de personal

PROPIEDADES FÍSICAS

ESTADO FÍSICO	Vizcoso, pastoso
APARIENCIA	Color negro, olor leve
CONCENTRACIÓN	95 - 100% Min.
PUNTO DE FUSIÓN	37°C
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD	No inflamable
DUREZA	89 SHORE A
TENSIÓN DE RUPTURA	500%
RESISTENCIA AL CORTE	50 KN/M
ELONGACIÓN	495%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	180 MM3
ADESHIÓN	30 N/MM
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN	No se descompone

PASOS PARA LA APLICACIÓN

PASO 1: Identifique la zona a reparar en la cinta transportadora y efectúe un corte en 35° con cuchillo sobre el área, sin llegar a la tela. Realice una limpieza mecánica con gata y esmeril recto de bajas RPM, en la superficie a reparar.

PASO 2: Aplicar con brocha una capa delgada de solvente (1), para quitar todo resto de aceite, grasa y suciedad. Dejar secar por unos 5 minutos o hasta que se evapore.

PASO 3: Aplicar con brocha una capa delgada de PRIMER (2), asegúrese de cubrir la totalidad de la zona a reparar y deje secar por un mínimo de 5 minutos y un máximo de 10 minutos para obtener los resultados deseados.

PASO 4: Revolver Resina y aplicar CATALIZADOR (3) en su totalidad y revolver durante 1 minuto para homogeneizar. Aplicar la mezcla obtenida sobre la zona ya tratada y esparcir el producto hasta quedar a nivel de la correa sin daño.

****Cuenta con un tiempo de 1 a 3 minutos para aplicar el producto en la zona a reparar.****

PROPIEDADES FÍSICAS

TIEMPOS DE APLICACIÓN

Tiempo de aplicación : 1- 3 minutos - Tiempo secado : 10 minutos - Curado: 30 a 1 hora para la puesta en marcha

NOTA

El uso de otros productos no recomendados por el fabricante para curado puede afectar los resultados deseados.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Prevenir el contacto directo con la piel.
El kit contiene elementos de protección básica para el manejo.



**PRODUCTO
PROBADO POR**

